

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: LOSA DE PATIO



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: PINTURA EN MURO EXTERIOR



Foto 5: PINTURA EN MURO EXTERIOR



Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 DISCOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 DISCOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 DISCOS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE APAGADOR DOBLE



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y PLAFONERAS




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y PLAFONERAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y PLAFONERAS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--