

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)



Foto 11: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCION DE INODORO)



Foto 12: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sara R. C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)



Foto 11: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCION DE INODORO)



Foto 12: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: REPARACION DE COCINA



Foto 14: REPARACION DE COCINA (MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO)



Foto 15: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 16: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara R. C.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

