

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 4: PUERTAS DE METAL



Foto 5: VENTANAS



Foto 6: PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sara R-C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Pública	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: PISO



Foto 8: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)



Foto 9: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 11: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)




Foto 12: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCION DE INODORO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara R.C.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 14: REPARACION DE COCINA




Foto 15: REPARACION DE COCINA (MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO)



Foto 16: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 17: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sara R.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--