

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 4: PUERTAS DE METAL




Foto 5: VENTANAS



Foto 6: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sara R.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: PISO



Foto 8: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)



Foto 9: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)




Foto 10: PINTURA EN MUROS INTERIORES




Foto 11: PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 12: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara R.C.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 13: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCIÓN DE INODORO)



Foto 14: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 15: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 16: REPARACIÓN DE COCINA (SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE METAL)




Foto 17: REPARACIÓN DE COCINA (MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO)




Foto 18: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:

Sara R.C.

Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Vista Hermosa
Municipio Chiantla
Departamento Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:

[Firma]

DIRECCIÓN
Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Vista Hermosa
Municipio Chiantla
Departamento Huehuetenango

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024










Foto 19: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---