

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0002-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Realizando estufa rural



Foto 2: Instalando puertas de metal de cada clase



Foto 3: Instalando puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Aplicando pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Instalando depósito de agua



Foto 6: Instalando en baños accesorios de tanque de agua y reconexión de agua potable para tanque

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0002-45	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: Cambiando tubería del agua potable



Foto 2: Aplicando mantenimiento a láminas del techo



Foto 3: Aplicando mantenimiento a estructura de soporte



Foto 4: Instalando vidrios



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público