

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARENAL, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0019-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte de metal instalada



Foto 3: Puertas de metal de aulas instaladas



Foto 4: Vidrios en ventanas de aulas instalados



Foto 5: Pintura aplicada en todo el centro educativo



Foto 6: Muro perimetral terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA CIENEGUILLAS	
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---