

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS MALDONADOS, ALDEA CHIAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0020-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Instalando cubierta de lámina



Foto 2: Instalando cubierta de lámina



Foto 3: Instalando puertas en servicios sanitarios y aulas



Foto 4: Instalando canal de pvc



Foto 5: Realizando fosa séptica y servicios sanitarios



Foto 6: Realizando muro perimetral dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma VA Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS MALDONADOS, ALDEA CHIAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0020-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Depósito de agua para instalar



Foto 2: Aplicación de pintura en centro educativo




Foto 3: Realizando reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma VA Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	[Sello: R.M. Caserio Los Maldonados, Consejo de Padres de Familia, Aldea Chique, Huehuetenango]
[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo	[Sello: R.M. Caserio Los Maldonados, Aldea Chique, Huehuetenango, DIRECCION]