



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CENTRO, ALDEA RIO HONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0021-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina en proceso de instalación.



Foto 2: Mejoramiento a ventanas, que no tienen balcón, en proceso de fabricación.



Foto 3: Estructura de techo en proceso de instalación.



Foto 4: Estructura de techo en proceso de instalación.



Foto 5: Pintura de todo el centro educativo en proceso.



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Sant

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

