

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CENTRO, ALDEA RIO HONDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0021-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina nueva instalada



Foto 2: Balcones instalados




Foto 3: Estructura de techo instalada




Foto 4: Estructura de techo instalada



Foto 5: Pintura de todo el centro educativo aplicada



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo aplicada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Sant A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

