

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GALLOS, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0022-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte de metal instalada



Foto 3: Puertas instaladas



Foto 4: Balcones y vidrios instalados



Foto 5: Piso de granito instalado en aulas y corredor



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo aplicada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GALLOS, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0022-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sanitario deteriorado y quebrado



Foto 2: Paredes de baños con azulejo instalado y reforzamiento terminado



Foto 3: Sistema eléctrico instalado




Foto 4: Sistema eléctrico instalado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

