



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PARTE ALTA, ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0028-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Lámina en proceso de cambio



Foto 2: Puesta de canal y bajadas de agua



Foto 3: Aplicación de pintura a centro educativo



Foto 4: Barandas en proceso de instalación



Foto 5: Reparando muro perimetral



Foto 6: Focos LED en proceso de instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Leticia Ramirez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPR



Sady Soriana Avila Barrios
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

