

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PARTE ALTA, ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0028-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Lámina en buen estado



Foto 2: Canal resistente e instalado



Foto 3: Aplicación de pintura culminada



Foto 4: Barandas terminadas y completas




Foto 5: Muro perimetral en buen estado



Foto 6: Focos LED nuevos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Alma Leticia Ramirez Pérez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Sady Adriana Avila Barrios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

