



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SANTA CRUZ, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CANCÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0029-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Aplicación de mantenimiento a estructura de soporte



Foto 3: Cambio de chapa



Foto 4: Canales en mal estado e instalación de nuevos




Foto 5: Pintando paredes



Foto 6: Cambio de quit de baños y accesorios y pasadores de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SANTA CRUZ, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CANCÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0029-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Trabajando muro perimetral, cambio de malla y columnas



Foto 2: Cambiando lámparas quemadas



Foto 3: Demoliendo torta deteriorada



Foto 4: Trabajando plancha de cocina y colocación de pila



Foto 5: Realizando trabajos de cocina





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

