

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SANTA CRUZ, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CANCÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0029-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Cubierta de lámina finalizada



Foto 2: Estructura de soporte de metal lijada y pintada



Foto 3: Chapa sustituida



Foto 4: Canales pvc sustituidos



Foto 5: Aplicación de pintura concluida



Foto 6: Quit de baños sustituidos y pasadores de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SANTA CRUZ, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CANCÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0029-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Malla Sustituida




Foto 2: Lámparas LED Sustituidas



Foto 3: Torta de cemento sustituida



Foto 4: Plancha y pila sustituidas




Foto 5: Cocina finalizada




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

