

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LLANO GRANDE LOS HORCONES, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0031-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Instalando techo de lámina.



Foto 2: Instalando balcones



Foto 3: Colocando piso granito



Foto 4: Instalando canales de agua pluvial



Foto 5: Pintando paredes del centro educativo




Foto 6: Colocando plancha en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma candelaria
Pere Bautista

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

