



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LLANO GRANDE LOS HORCONES, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0031-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Balcones instalados



Foto 3: Piso granito colocado



foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial instalado



Foto 5: Paredes del centro educativo pintadas




Foto 6: Estufa rural y plancha de cocina renovadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilma candelaria
Perez Baytista

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

