



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0034-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Realizando mejoramiento en cubierta de lámina, estructura de soporte, puertas, ventanas, piso, sistema eléctrico, estufa rural, mueble de concreto y lavatrastes



Foto 2: Realizando mejoramiento en cubierta de lámina, estructura de soporte, puertas, ventanas, piso, sistema eléctrico, estufa rural, muebles de concreto y lavatrastes



Foto 3: Instalación de canales de PVC en mal estado



Foto 4: Haciendo mejoramiento de banqueta en mal estado del modulo



Foto 5: Instalación de sanitarios




Foto 6: Instalación de mijitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0034-45	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Instalación de lámparas



Foto 2: Instalación de lámparas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

