



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0034-45	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Terminación del mejoramiento a cocina en cubierta de lámina, estructura de soporte, puertas, ventanas, piso, sistema eléctrico, estufa rural, mueble de concreto y lavatrastos




Foto 2: Terminación del mejoramiento a cocina en cubierta de lámina, estructura de soporte, puertas, ventanas, piso, sistema eléctrico, estufa rural, mueble de concreto y lavatrastos



Foto 3: Canales de lámina galvanizada instalados



Foto 4: Banqueta de protección en aulas mejoradas



Foto 5: Sanitarios instalados




Foto 6: Mijitorios de porcelana instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0034-45	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Lámparas instaladas



Foto 2: Lámparas instaladas

Foto 3:


Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público