



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | MALACATANCITO                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PERICÓN, ALDEA QUIAQUIZUYAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-0052-43               | FECHA:                         | 15/11/2024                             |



Foto1: Cambio de cubierta de lámina y estructura de soporte en baños



Foto 2: Instalacion del Portón de metal



Foto 3: Pintado de Puertas



Foto 4: Mantenimiento a Estructura de ventanas y colocacion de vidrios quebrados



Foto 5: Elaboración y colocación de los balcones a ventanas



Foto 6: Colocación de piso de granito a las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | MALACATANCITO                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PERICÓN, ALDEA QUIAQUIZUYAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-0052-43               | FECHA:                         | 15/11/2024                             |



Foto1: Instalacion de los canales



Foto 2: Aplicación de pintura en todo el centro educativo



Foto 3: Aplicación de pintura en todo el centro educativo



Foto 4: Realización del Muro perimetral



Foto 5: Reasllización del Muro perimetral lado de via peatonal



Foto 6: Instalación del Depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

