

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Plancha nueva instalada.



Foto 2: Pila nueva instalada



Foto 3: Puerta reparada e instalada.



Foto 4: módulo de cocina con piso de granito.



Foto 5: Piso de granito en módulo de baños.



Foto 6: Inodoro nuevo instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Natividad López Reyes de Marroquín
Firma y sello del Presidente de la OPE



Geraldine Anahí Samayoa Cano de Aguilar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Rotoplas instalados para abastecimiento de agua y captación de agua pluvial.



Foto 8: vidrios nuevos instalados en ventanas de módulo de aulas.



Foto 9: Módulos de aulas con piso de granito



Foto 10: Patio con piso de granito



Foto 11: Muro perimetral finalizado, con columnas construidas e instalación de malla nueva.



Foto 12: Portón nuevo instalado en entrada al establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Natividad López Reyes de Escobar
Firma y sello del Presidente de la OPA



Geraldine Anahí Samayoa Cano de Aguilar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Puertas nuevas instalada en aula 1.



Foto 14: Puertas nuevas instalada en aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Natividad López Reyes de Esteban
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Geraldine Anahí Samayoa Cano de Aguilar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

