

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICICÁN, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03- 0181-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Realización de cambio de cubierta



Foto 2: Realización de mantenimiento de estructura de soporte joists



Foto 3: Realización de aplicación de pintura en el centro educativo



Foto 4: cambio de accesorio de depósito de agua




Foto 5: Cambio y reparación de malla y tubo HG de muro perimetral



Foto 6: Cambio de accesorios de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

