

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHÓCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0182-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Instalando Cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 2: Instalando puertas y balcones




Foto 3: Instalando piso granito



Foto 4: Instalando canal de metal



Foto 5: Instalando Mantenimiento de puertas y tapaderas de abonera en baño



Foto 6: Instalando plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHÓCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0182-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Realizando torta de concreto




Foto 8: Instalando bajadas de agua pluvial



Foto 9: Aplicando Pintura en muros interiores



Foto 10: Instalando el Sistema eléctrico




Foto 11: Aplicando Pintura en muros exteriores




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---