



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHÓCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0182-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Cubierta de lámina y estructura de techo Instalado



Foto 2: Puertas y balcones instalados



Foto 3: Piso granito Instalado



Foto 4: Canal de metal instalado



Foto 5: Mantenimiento de Puertas y tapaderas de Abonera en Baños Instalados



Foto 6 : Plancha de metal Instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHÓCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0182-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 7: Torta de concreto terminado



Foto 8: Bajadas de agua pluvial instaladas



Foto 9: Pintura en muros interiores Aplicada



Foto 10: Sistema Eléctrico Instalado



Foto 11: Pintura en muros exteriores Aplicada



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo

