

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0183-43	FECHA:	27/10/2024



Foto1: Realizando bases e instalando portón en la entrada principal



Foto 2: Instalando tasas de inodoros



Foto 3: Realizando Muro perimetral en todo el centro educativo



Foto 4: Realizando Muro perimetral en todo el centro educativo



Foto 5: Instalando plancha de metal de tres hornillas



Foto 6: Instalando plancha o estufa movable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

