

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0183-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: Portón instalado en etrada principal



Foto 2: Tasas de inodoros instaladas



Foto 3: Muro perimentral culminado en todas las fases



Foto 4: Muro perimentral culminado en todas las fases



Foto 5: Plancha de metal de tres hornillas instalada



Foto 6: Plancha o estufa movable instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

