

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0185-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Instalando cubierta de lámina



Foto 2: Aplicando mantenimiento a estructura de soporte



Foto 3: Aplicando mantenimiento a puertas



Foto 4: Instalando balcones



Foto 5: Instalando piso granito



Foto 6: Aplicando pintura de todo el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta
Escuela Oficial Rural Mixta
Concepción La Cal
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA
CONCEPCIÓN
LA CAL
MALACATANCITO,
HUEHUETENANGO.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0185-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Instalando sanitario



Foto 2: Instalando azulejo



Foto 3: Instalando depósito de agua



Foto 4: Realizando mueble de cocina

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
Escuela Oficial Rural Mixta
Concepción La Cal
Malacatancito, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
MALACATANCITO, HUEHUETENANGO.