

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0185-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte con mantenimiento aplicado



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Ventanales con balcones instalados y estructuras de balcones con mantenimiento aplicado



Foto 5: Piso de granito instalado



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo aplicada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta
Concepción La Cal, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA CONCEPCIÓN
LA CAL
MALACATANCITO, HUEHUETENANGO.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0185-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Sanitario instalado



Foto 2: Azulejo instalado en sanitarios para protección de paredes



Foto 3: Depósito de agua instalado



Foto 4: Mueble de cocina culminado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

