

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Ensamblando cubierta



Foto: Armandando estructura



Foto: Piso granito para colocar



Foto4: Cable para reparar sistema eléctrico tanto en aulas como para bomba



Foto 5: Depósito listo para instalar



Foto 6: Estufas rurales listas para instalar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luisa Rosalva Cruz Huel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Pila nueva



Foto 8: Relizando solera de terminación que se encontraba en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luisa Rosalva Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OMF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--