

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Lámina nueva e instalada




Foto 2: Estructura de soporte nueva e instalada



Foto 3: Piso nuevo instalado



Foto 4: Sistema eléctrico nuevo e instalado



Foto 5: Depósito de agua nuevo e instalado



Foto 6: Estufas rurales nuevas instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

<i>Luisa Rosalva Cruz Tz'el</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Oratorio, Aldea Quiaquizuyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0195-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 7: Pila nueva e instalada




Foto 8: Solera de terminación culminada con ensamble de estructura de soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luisa Rosaura Cruz Itzel</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

