

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0198-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Puerta en aula instalada



Foto 2: Puertas de aulas reparadas



Foto 3: Puertas de sanitarios reparadas



Foto 4: Puerta de migitorio instalada



Foto 5: Portón de metal instalado




Foto 6: Ventanas en aula instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvis Ramon

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0198-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Piso instalado en aula



Foto 2: Canales instalados



Foto 3: Sanitarios instalados y azulejo intalado a paredes



Foto 4: Sistema eléctrico de todo el centro educativo y lámparas instaladas



Foto 5: Sistema eléctrico de todo el centro educativo y lámparas instaladas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Ramos

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0198-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Depósitos de agua instalados, base de rotoplas terminada y fosa séptica concluida



Foto 2: Depósitos de agua instalados, base de rotoplas terminada y fosa séptica concluida

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elis Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

