

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJOCHÁN, ALDEA PÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0199-43	FECHA:	17/09/2024




Foto1: Mejoramiento a cubierta de lámina



Foto 2: Mejoramiento a estructura de techo



Foto 3: Puertas en mal estado de sanitarios y sanitarios deteriorados



Foto 4: Piso de líquido deteriorado



Foto 5: Paredes de baños dañadas por humedad



Foto 6: Lámparas led quemadas e inservibles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJOCHÁN, ALDEA PÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0199-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Muro perimetral malla en mal estado



Foto 2: Pila en mal estado



Foto 3: muro en mal estado



Foto 4:




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

