

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJOCHÁN, ALDEA PÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0199-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Instalación de cubierta de lámina



Foto 2: Instalación de estructura de techo



Foto 3: Instalación de Puertas e instalación sanitarios



Foto 4: Instalación de piso granito



Foto 5: Instalación de azulejo en paredes dañadas por la humedad



Foto 6: Instalación de lamparas led

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJOCHÁN, ALDEA PÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0199-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral cambió de malla



Foto 2: Colocación de pila nueva



Foto 3: Reparación de muro



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--