



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1815-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Mejoramiento Cerco perimetral



Foto 2: servicios sanitarios en malas condiciones.



Foto 3: planchas artesanales y chumineas en malas condiciones.



Foto 4: Pila no funcional



Foto 5: piso de cocina agrietado.



Foto 6: puertas de sanitarios en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1815-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Pintura de exteriores opaca



Foto 2: piso de aulas agrietados



Foto 3: Portón de madera y hierro de difícil manejo y factibilidad.



Foto 4: Piso de la Dirección en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

