



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PEÑAS, ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1815-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Mejoramiento de Cerco perimetral



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitario



Foto 3: Cambio de planchas y chimeneas y colocación de azulejo



Foto 4: Cambio de pila artesanal por pila de concreto



Foto 5: Colocación de piso granito en cocina



Foto 6: Instalación de puertas en sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1815-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Mejoramiento de Cerco perimetral



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitario



Foto 3: Cambio de planchas y chimeneas y colocación de azulejo



Foto 4: Cambio de pila artesanal por pila de concreto




Foto 5: Colocación de piso granito en cocina



Foto 6: Instalación de puertas en sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--