

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-4711-42	FECHA:	20/11/2024




Foto1: Instalando cubierta de lámina



Foto 2: Instalando Cubierta de lámina



Foto 3: Instalando estructura de Soporte de metal galvanizada



Foto 4: Trabajando bases de portón de tubo y malla e instalando zapatas y elaborando el mismo



Foto 5: Sustituyendo muro perimetral de todo el centro educativo



Foto 6: Sustituyendo muro perimetral de todo el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

