

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-4711-42	FECHA:	6/12/2024




Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Cubierta de lámina instalada



Foto 3: Estructura de Soporte de metal galvanizada Instalada



Foto 4: Portón de tubo y malla instalando en la entrada peatonal del centro Educativo



Foto 5: Muro perimetral concluido en todo el centro educativo



Foto 6: Muro perimetral concluido en todo el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

