

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENENGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICICÁN, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-5926-45	FECHA:	17/11/2024



Foto1: CAMBIÓ DE LÁMINA



Foto 2: CAMBIÓ DE LÁMINA



Foto 3: COLOCACIÓN DE VALCONES EN VENTANAS EXPUESTAS




Foto 4: COLOCACIÓN DE VALCONES EN VENTANAS EXPUESTAS




Foto 5: CAMBIÓ DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, CAMBIO DE CHORROS



Foto 6: CAMBIÓ DE LÁMPARAS Y SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

