



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENENGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICICÁN, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-5926-45	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA INSTALADA



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA INSTALADA



Foto 3: VALCONES INSTALADOS EN VENTANAS



Foto 4: VALCONES INSTALADOS EN VENTANAS




Foto 5: SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS INSTALADOS, CHORROS INSTALADOS



Foto 6: LÁMPARAS Y SISTEMA ELÉCTRICO INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

