

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PINO GRANDE, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6075-45	FECHA:	26/12/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte con mantenimiento aplicado



Foto 3: Puertas de sanitarios instaladas



Foto 4: Ventanales con mantenimiento aplicado y vidrios instalados




Foto 5: Pintura aplicada en todo el centro educativo



Foto 6: Inodoros instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIÑO GRANDE, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6075-45	FECHA:	26/12/2024



Foto1: Losa de patio finalizada



Foto 2: Mejoramiento a cocina culminado



Foto 3: Mejoramiento a cocina culminado



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

