

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENENGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6076-45	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Losa de terraza en mal estado



Foto 2: Puerta de metal en mal estado



Foto 3: Estructura de metal de ventanas en mal estado



Foto 4: Piso de concreto en mal estado



Foto 5: Bajada de agua pluvial en mal estado



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo deteoreada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Paola Lico
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENENGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-6076-45	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Servicios sanitarios deteriorados y paredes necesitan protección en azulejo



Foto 2: Falta de rejas de seguridad en gradas de acceso a terraza



Foto 3: Pila de concreto artesanal le falta protección



Foto 4: Sistema eléctrico general en malas condiciones y deteriorado



Foto 5: Repello en paredes y cielo de paredes deteriorado



Foto 6: Vidrios en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>María Paola Ixioy</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello: Organización de Padres de Familia INEB DE TELESECUNDARIA Aldea Pueblo Viejo Malacatancito, Huehuetenango]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello: Instituto Nacional de Educación Básica de Guatemala Dirección Aldea Pueblo Viejo Malacatancito, Huehuetenango]</i>
---	---	--	--