



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEPÓN CHIQUITO, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7101-45	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Puertas en aula en mal estado



Foto 2: Ventanas expuestas falta de balcón



Foto 3: Canales de PVC deteriorados



Foto 4: Banqueta de concreto dañado



Foto 5: Pintura del centro educativo detereorada



Foto 6: Pila inadecuada se necesitan lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO MUFED
DIRECCIÓN
CASERIO XEPÓN CHIQUITO
MALACATANCITO, HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPÓN CHIQUITO, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7101-45	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Plancha de concreto dañado



Foto 2: Focos dañados



Foto 3: Pila en mal estado



Foto 4: Mejoramiento a base de concreto para depósito de agua



Foto 5: Cubierta de lámina en mal estado y es utilizada para captación de agua de lluvias

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED
DIRECCIÓN
CASERÍO XEPÓN CHIQUITO
MALACATANCITO, HUEHUETENANGO