

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPÓN CHIQUITO, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7101-45	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Instalando puertas



Foto 2: Instalando balcones



Foto 3: instalando canales de PVC



Foto 4: Realizando banqueta de concreto



Foto 5: Aplicación de pintura del centro educativo




Foto 6: Instalando lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la cantidad de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Laserio Xepón Chiquito
OPF
Xepón Grande
Malacatancito, Huehuetenango

NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED
DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MALACATANCITO, HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPÓN CHIQUITO, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7101-45	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Realizando plancha de concreto



Foto 2: Instalando focos



Foto 3: Instalando pila



Foto 4: Realizando base de concreto para depósito de agua



Foto 5: Instalando cubierta de lámina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED
DIRECCIÓN
CASERÍO XEPÓN CHIQUITO
MALACATANCITO, HUEHUETENANGO