

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPÓN CHIQUITO, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7101-45	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Puertas en aulas instaladas



Foto 2: Balcones en ventanales instalados



Foto 3: Canales de PVC instalados



Foto 4: Banqueta de concreto realizada




Foto 5: Pintura del centro educativo aplicada




Foto 6: Lavamanos instalados en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPÓN CHIQUITO, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7101-45	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Plancha de concreto realizada



Foto 2: Focos instalados



Foto 3: Pila instalada



Foto 4: Base de concreto para depósito de agua realizada





Foto 5: Cubierta de lámina instalada



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
