

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO - NUFED- 614	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7139-45	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Instalando puertas de aulas



Foto 2: Instalando puertas de sanitarios



Foto 3: Balcones inadecuados en aula de computadoras y de aulas expuestas



Foto 4: Aplicando pintura en todo el centro educativo



Foto 5: Instalando sanitarios



Foto 6: Realizando muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NÚFED 614	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-7139-45	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Instalando candelas de lámparas



Foto 2: Instalando pila




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--