

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                 |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                   | MUNICIPIO:                     | MALACATANCITO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NÚCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO - NUFED- 614 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-7139-45                                   | FECHA:                         | 6/11/2024               |



Foto 1: Puertas de aulas instaladas



Foto 2: Puertas de sanitarios instaladas



Foto 3: Balcones instalados



Foto 4: Pintura aplicada en todo el centro educativo





Foto 5: Sanitarios instalados



Foto 6: Muro perimetral finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                 |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                   | MUNICIPIO:                     | MALACATANCITO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NÚCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO - NUFED- 614 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-03-7139-45                                   | FECHA:                         | 6/11/2024               |



Foto1: Candelas de lámparas circuitadas instaladas



Foto 2: Pila instalada




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

