

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0010-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Techo de la escuela



Foto 2: Soporte de madera del baño



Foto 3: Puertas de las aulas



Foto 4: Bajada de agua



Foto 5: Cunetas de concreto



Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brizeida Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0010-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Tazas de baños



Foto 8: Portón escolar



Foto 9: Muro perimetral



FOTO 10: Sistema eléctrico



Foto 11: Cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brizeida Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

