



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0010-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Techo de la escuela



Foto 2: Soperte de madera baño



Foto 3: Puertas de la escuela




Foto 4: Bajada de agua



Foto 5: Cunetas de concreto



Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brizeida Rivera Perez

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0010-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Tazas de baños




Foto 8: Portón de la escuela




Foto 9: Muro perimetral



Foto 10: Sistema eléctrico



Foto 11: Cocina escolar



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Briceida Rivera Perez
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

