



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0010-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Techo de la escuela




Foto 2: Soporte de metal baño



Foto 3: Puertas de las aulas



Foto 4: Bajada de agua



Foto 5: Cunetas de concreto




Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brizelda Aivera Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0010-43	FECHA:	28/11/2024




Foto7: Tazas de los baños de la escuela



Foto 8: Portón de la escuela




Foto9: Muro perimetral



Foto 10: Sistema eléctrico



Foto 11: Cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brizeida Rivera Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

