



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOJUBAL, ALDEA SOSÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0014-43	FECHA:	16/05/2,024




Foto 1: Sustitución de Techo




Foto 2: Sustitución de Puerta



Foto 3: Sustitución de mesas servidas de alimentos



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes




Foto 5: Sustitución de Focos y Cableado Eléctrico



Foto 6: Sustitución de Plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
de la E.O.R.M. del Caserío Mojubal de la Aldea Sosí Chiquito, Huehuetenango.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío Mojubal de la Aldea Sosí Chiquito, Huehuetenango.