



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOJUBAL, ALDEA SOSÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0014-43	FECHA:	02/08/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Cambio de puerta



Foto 3: Sustitución de mesas servidas de alimentos por finalizar



Foto 4: Instalación de nuevos tomacorrientes



Foto 5: Instalación de cableado eléctrico y focos




Foto 6: Instalación de Plancha en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

